



ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด
กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

จัดทำโดย คณะกรรมการ COVID-19

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนสำหรับนักรังสีเทคนิคในประเทศไทย คณะกรรมการชุดนี้จึงรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับนักรังสีเทคนิค จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ จากหลายหน่วยงานในประเทศไทย และข้อมูลอ้างอิงทั้งจากหน่วยงานในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ที่น่าเชื่อถือ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับนักรังสีเทคนิค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย